

SC51T - טיפ למתקין

במספר דגמים מועט של מקרני אפסון EPSON , במידה ומתקבלת תמונה לא יציבה קרי הפרעות ופיקסלים מהבהבים ניתן לשנות את הקוטביות POLARITY

מ+ ל- . גם של H וגם של V או רק של אחד מהם . קיימות ארבע אפשרויות לכך בתפריט המשתמש. יש לבחור באפשרות הטובה ביותר בשטח.

לאחר השינוי הבעיה תיפתר.

חשוב ! את ההגדרות יש לבצע לכל רזולוציית יציאה בנפרד !

יש לוודא עדכון גרסא אחרון.